




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพิมาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒ แห่ง คือ บริษัท นครพนมบีพี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท กรเดชนาแก จำกัด โดยภาพรวมไม่พบปัญหาการน้ำเสียในชุมชน เพราะประชาชนมีการจัดการน้ำเสียและมีการจัดวางท่อระบายน้ำเสียที่ดี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำในพื้นที่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิमान สำนักปลัด โทร.๐ ๔๒๕๓ ๐๘๐๐

ที่ นพ ๗๖๕๐๑ /๓๒๒

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพิमान

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान

### เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือ มาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และจะต้องทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่นั้นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิमान ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จากการสำรวจพบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒ แห่ง คือ บริษัท นครพนมบีพี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท กรเดชนาแก จำกัด ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง ๒ แห่ง ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย ในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งนี้ โดยภาพรวมไม่พบปัญหาน้ำเสียในชุมชน เพราะประชาชนมีการจัดการน้ำเสียและมีการจัดวางท่อระบายน้ำเสียที่ดี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำในพื้นที่

### ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(ศรินญา สุพรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....




(นายพรพิทักษ์ สาเสน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.พิมาน

.....  
.....




(นางสาวจตุพร พ่ออมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ความเห็นปลัด อบต.พิมาน

.....  
.....




(นางสาวจตุพร พ่ออมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ความเห็นนายก อบต.พิมาน

- เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....



(นายบัญชา ศรีชาหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา										
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. บริษัท นครพนมบีพี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๑๖ หมู่ ๔ ถนนจอมมณี-ดงหลวง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๒. บริษัท กรเดชนาแก จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจตุพร พ้ออมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน